

23 工 第 1723 号  
平成 23 年 11 月 14 日

社団法人福岡県 LP ガス協会長 殿

福岡県商工部工業保安課長



調整器の期限管理について(依頼)

貴協会におかれましては、日頃から県の高圧ガス保安行政にご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、別添のとおり宮崎県内の一般消費者宅において、メーカーの推奨する交換期限を超過した調整器に起因する事故が発生しております。

福岡県としましても、期限切れの調整器が何の非もない消費者に多大な被害を及ぼした重大事故であると考えております。

つきましては、貴協会傘下の液化石油ガス販売事業者に対し、同様の事故が発生することのないよう、調整器を含めたメーカーの推奨する交換期限のある設備について以下の点に努めていただくよう周知願います。

記


- ・ 交換期限を超過している設備は、速やかに交換を行うこと。
- ・ 設備の交換期限について適切に管理すること。

以上

23 工 第 1723 号  
平成 23 年 11 月 14 日

福岡エネルギーガス卸売協会長 殿

福岡県商工部工業保安課長



調整器の期限管理について(依頼)

貴協会におかれましては、日頃から県の高圧ガス保安行政にご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、別添のとおり宮崎県内の一般消費者宅において、メーカーの推奨する交換期限を超過した調整器に起因する事故が発生しております。

福岡県としましても、期限切れの調整器が何の非もない消費者に多大な被害を及ぼした重大事故であると考えております。

つきましては、貴協会傘下の液化石油ガス販売事業者に対し、同様の事故が発生することのないよう、調整器を含めたメーカーの推奨する交換期限のある設備について以下の点に努めていただくよう周知願います。

記

- ・ 交換期限を超過している設備は、速やかに交換を行うこと。
- ・ 設備の交換期限について適切に管理すること。

以上


# ■LPガス事故：宮崎県延岡市（漏えい火災：2011/8/14発生）

一般住宅において、消費者がレンジフードのランプのスイッチを入れたところ、ガス栓から漏えいしていたものと思われるガスに引火し台所を延焼。消費者1名が火傷（重傷）を負った。原因は、当該住宅のガス供給設備の調整器の故障により高い圧力のガスが供給されたため、末端ガス栓からガスが漏えい（噴出）し、レンジフードのランプのスイッチを入れたことによる火花により着火したものと推定。詳細調査中。

[調整器：単段低圧調整器（桂精機製作所、SKL-5A、製造年：1997年5月）]


消費者に多大な危害を及ぼした期限切れ調整器！

高圧になると、通常は、安全弁が作動し、圧力を逃す働きをしないのですが...



ガスボンベより ↑

高圧ガスが末端ガス栓へ！ ↑



※図は一般見本断面（調整器の構造）。出典：(社)日本エルピーガス供給機器工業会