

タイトル

火気距離不足



内容

LP ガス供給設備（ボンベ等）のすぐそばに灯油ボイラーが設置してあり、大変危険です。

2メートル以上離すか、隔壁等で火気をさえぎる必要があります。