

高圧ガス
優良事例
高優事

構内清掃の徹底

LP 製造-1-1-3



充填所構内を日々清掃することにより、埃の付着や
オイル汚れ等の状態を確認している。

設備の異常の早期発見につながる。

事業所名：九石プロパンガス（株）

所在地：直方市

従業員数：9名